


# 火災は次はあなたの職場がターゲット!!




こうして  
起きる。



工場や作業場は、火災になりうる危険要素が多く存在しています。  
火災をなくすため、次のことを今一度チェックしていただくようお願いします。



排気ダクト  
からの出火




排気ダクトは、内部に塗料のカスや金属粉がたまると、自然発火や粉じん爆発のおそれがあります。定期的にメンテナンスを行って下さい。

# 溶接機・切断機の 火花が散って引火

作業前に周囲に  
燃えやすい物が  
置かれていない  
か確認して下さい。



僕の出番!!



# コンセントが ショートして出火

長年作業機械のコンセントを差したままにして  
おくと、ショートして火災が起こることがあります。  
定期的にメンテナンスを行って下さい。

お問い合わせ  
北上地区消防組合消防本部 予防課  
0197-65-5173