



電気衣類乾燥機の一部製品における リコール情報について



三洋電機株式会社が製造した電気衣類乾燥機の一部製品において、機器内部の制御基板に水分が滴下し、発煙・発火に至る可能性があることが判明したため、メーカーが対象機種の使用中止の呼びかけと、無料で点検・修理を実施しています。

対象機種について

1. ブランド	2. 形状	3. 品番
SANYO	角型	CD-45A2
		CD-45Z2
		CD-50D1
		CD-502
		CD-42D1
		CD-S50A
	ドーム型	CD-S500
		CD-EC521
		CD-S451
		CD-EC551
NEC	角型	CD-ST60
		HD-45ZC
	HD-45ZE	
FUJITSU	角型	HL-42D

点検・修理について

三洋電機株式会社で、無料で点検・修理を実施しています。また、点検・修理が終了するまで使用の中止を呼びかけています。

メーカーと品番を確認し、該当する場合はメーカーにお問い合わせください。

問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-34-5390

受付時間 9:00～21:00(6月18日まで毎日)

9:00～17:00(6月19日以降、土・日・祝日を除く)

ホームページ URL: http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/140519.html