

ホームタンクからの油流出に注意

先ごろ、北上地区においてホームタンクから油が漏れ出る事故がありました。原因は、長い間使っているうちに腐食が進み、タンクの底に穴が開いたものと考えられます。同様の事故を防ぐため、定期的な点検をお願いします。

また、冬期間は、落雪や除雪作業によるタンク、配管の破損にも十分にご注意ください。

北上地区消防組合消防本部予防課

電話 0197-65-5174

